
ABS PLUS XL

Datasheet



Densidad

Punto de fusión

Temperatura de descomposición

Temperatura de impresión recomendada

Temperatura de distorsión

Velocidad

Alargamiento

Tolerancia

Temperatura de primera capa

Temperatura de cama caliente

Tamaño paquete

Peso paquete

Resistencia impacto



- Requiere de cama caliente
- Se recomienda el uso de lacas en la superficie de impresión

Products & Solutions
global company

www.3dcpi.com